

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лица № 35 города Ставрополя,
расположенного по адресу: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ,65
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	Не установлен тактильный информационный стенд	С	Для оборудования стенда с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля направлено письмо в комитет образования администрации города Ставрополя (№ 208 от 26.06.2023г.)	Оборудование тактильного информационного стенда
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,4	Не выявлены		Не требуется	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	есть	5	Не выявлены		Не требуется	Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	есть	6	Не выявлены		Не требуется	Не нуждается

1.5	Автостоянка и парковка	есть	7	Не выявлены		Не требуется	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не установлен тактильный информационный стенд.	С	Направлено письмо в комитет образования администрации города Ставрополя (№ 208 от 26.06.2023г.);	Оборудование тактильного информационного стенда.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		Оборудование тактильного информационного стенда.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лица № 35 города Ставрополя,
расположенного по адресу: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ,65
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5	Не выявлены		Не требуется	Не нуждается
2.2.	Пандус (наружный)	есть	6	Не выявлены		Не требуется	Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	8	Не выявлены		Не требуется	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	9	Не выявлены		Не требуется	Не нуждается
2.5	Тамбур	есть	10	Не выявлены		Не требуется	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Не выявлены		Не требуется	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДП-В		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лица № 35 города Ставрополя,
расположенного по адресу: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ,65
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, зоны отдыха)	есть	11	Не выявлено		Не требуется	Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	12,13	Пути движения на 2, 3 этажи, в актовый зал затруднены для передвижения на коляске	К	Техническое решение невозможно. Оказываются услуги в альтернативных формах: индивидуальное обучение на дому, дистанционное обучение. Для приобретения Лестничного гусеничного подъемника направлено письмо в комитет образования администрации города Ставрополя (№ 208 от 26.06.2023г.)	Приобретение Лестничного гусеничного подъемника
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		Пути движения на 2, 3 этажи, в актовый зал	К	Техническое решение невозможно.	Приобретение Лестничного гусеничного подъемника

				затруднены для передвижения на коляске		Организация альтернативной формы обслуживания.	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		Пути движения на 2, 3 этажи, в актовом зале затруднены для передвижения на коляске	К	Техническое решение невозможно.	Техническое решение невозможно.
3.5	Дверь	есть		Не выявлено		Не требуется	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	14	Не выявлено		Не требуется	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		Пути движения на 2, 3 этажи, в актовом зале затруднены для передвижения на коляске	К	Техническое решение невозможно. Организация альтернативной формы обслуживания. Для приобретения Лестничного гусеничного подъемника направлено письмо в комитет образования администрации города Ставрополя (№ 208 от 26.06.2023г.)	Приобретение Лестничного гусеничного подъемника

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К) Пути движения на 2, 3 этажи, в актовом зале затруднены для передвижения на коляске	13	Приобретение Лестничного гусеничного подъемника

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лица № 35 города Ставрополя,
расположенного по адресу: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ,65
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	15	Не выявлено Оказываются услуги в альтернативных формах: индивидуальное обучение на дому, дистанционное обучение.		Не нуждается	Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	13	Затруднен доступ в актовЫй зал	К	Организация альтернативной формы обслуживания. Для приобретения Лестничного гусеничного подъемника направлено письмо в комитет образования администрации города Ставрополя (№ 208 от 26.06.2023г.)	Приобретение Лестничного гусеничного подъемника

4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть, столовая и буфет	16	Не выявлено		Не нуждается	Не требуется
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		Оказываются услуги в альтернативных формах: индивидуальное обучение на дому, дистанционное обучение.		Не нуждается	Не требуется
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		Оказываются услуги в альтернативных формах: индивидуальное обучение на дому, дистанционное обучение.		Не нуждается	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне			Затруднен доступ в актовЫй зал	К	Для приобретения Лестничного подъемника направлено письмо в комитет образования администрации города Ставрополя (№ 208 от 26.06.2023г.)	Приобретение Лестничного гусеничного подъемника

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К) Оказываются услуги в альтернативных формах: индивидуальное обучение на дому, дистанционное обучение.		Приобретение Лестничного гусеничного подъемника

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лица № 35 города Ставрополя,
расположенного по адресу: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ,65
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	17	Не выявлены Имеется специализированная туалетная комната для инвалидов: свободная зона для размещения кресла-коляски, оборудована поручнями, крючки для костылей и одежды, электрический прибор для сушки рук, имеется кнопка вызова персонала.		Не требуется	Не нуждается
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	18	Не выявлены		Не требуется	Не нуждается

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		Приказом по учреждению (№ 255 от 13.01.2023г) назначены ответственные лица за оказание помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам.	К,С	Не требуется	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не выявлены		Не требуется	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лица № 35 города Ставрополя,
расположенного по адресу: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ,65
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	19, 9, 10, 16	Имеется наименование учреждения и режим работы с дублированием шрифтом Брайля. Имеется кнопка вызова помощи персонала. На стеклянных дверях ярким цветом отмечены открывающиеся части.		Не требуется	Не нуждается
6.1.1.	Визуальные средства отображения информации	есть	20	Имеются знаки доступности - пиктограммы «Доступность для инвалидов по слуху, зрению, на креслах-колясках» Тактильные пиктограммы		Не требуется	Не нуждается

				<p>«Вход» и «Выход» из здания.</p> <p>Имеются тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля (приемная, кабинет директора, медицинский кабинет, социально-психологическая служба, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, санитарная комната).</p>			
6.1.2.	Визуальные средства сигнализации	есть	11	Имеется «Бегущая строка» (визуальное табло)		Не требуется	Не нуждается
6.2	Акустические средства	есть		Имеется тифлопедагог и сурдопереводчик. Звуковые маяки с датчиком движения для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования людей с нарушением зрения.		Не требуется	Не нуждается

6.2.1.	Звуковые средства воспроизведения информации	есть	19	Имеются акустические устройства – репродукторы.		Не требуется	Не нуждается
6.2.2.	Звуковые средства информации	есть	20	Имеются звуковые сигнальные устройства аварийной сигнализации		Не требуется	Не нуждается
6.3	Тактильные средства	есть	6,8	Имеется наименование учреждения и режим работы с дублированием шрифтом Брайля. Имеется кнопка вызова помощи персонала. Имеются знаки доступности - пиктограммы «Доступность для инвалидов по слуху, зрению, креслах-колясках» Тактильные пиктограммы «Вход» и «Выход» из здания.		Не требуется	Не нуждается
6.3.1.	Тактильные средства отображения информации	нет	21, 22	Имеются Мнемосхемы (с двух входов в лицей). Имеются тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля (приемная, кабинет директора, медицинский кабинет, социально-психологическая служба, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, санитарная комната).		Не требуется	Не нуждается

	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации являются комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствуют установленным требованиям		Не требуется	Не нуждается
--	-------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания